


נספח ש-990 חלק 1	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			מכון
דף 1 מתוך 3	מהדורה: ח'	בתוקף מיום: 15.07.16	תאריך: 28.03.2016	התקנים הישראלי
חתימת המנכ"ל 		הטובין: סוללות ראשוניות.		

1. כללי

1.1 תחום הנספח

1.1.1 בנספח זה לנוהל מת"י 401, מפורטות הוראות לביצוע בדיקות של סוללות ראשוניות (להלן-הטובין), שבדיקתן נדרשת לפי הוראות "צו יבוא חופשי" (להלן-הצו).
כן מפורטות בנספח זה ההנחיות והתנאים למתן אישור ת"ר.

1.1.2 אם יש ניגוד בין ההוראות הכלולות בנוהל מת"י 401 לבין ההוראות שבנספח זה, יחולו ההוראות שבנוהל מת"י 401.

1.2 מסמכים ישימים

1.2.1 ת"י 990 חלק 1-סוללות ראשוניות: כללי, מרס 2013.

1.2.2 נוהל מת"י 401 – בדיקת טובין מיובאים (מתן אישור ת"ר).

1.2.3 נוהל המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב 230.0036 – אישור מוצר בהסתמך על CB Test Certificate
CB Test Report -

1.3 סיווג לקבוצות

הטובין שנספח זה חל עליהם, מסווגים לקבוצת המוצרים שלא ניתן לזהות בהם שינויים בצורה פשוטה יחסית.

1.4 הגדרת דגם ומשפחת דגמים

1.4.1 הגדרת דגם

כדגם אחד יחשבו סוללות בעלות מבנה אחד, אפיון טכני אחד, המיוצרות במדינה אחת, במפעל אחד, בעלות כינוי אחד כפי שמסומן על המוצר והמיועדות לשימוש אחד.

1.4.2 הגדרת משפחה

כמשפחה אחת יחשבו דגמים זהים אשר נבדלים זה מזה בשם המסחרי ו/או בעיצוב חיצוני בלבד ובתנאי שתבוצע בדגם הראשון בדיקה מלאה ובדגם השני בדיקת השלמה בהתאם למפורט בסעיף 2.3.2 של נספח זה.

1.5 תיק מוצר

1.5.1 הגדרת תיק המוצר-כמפורט בנוהל מת"י 401.

1.5.2 לפני ביצוע בדיקת הדגם, על היבואן להעביר למת"י מסמכים הדרושים להגדרה מלאה וחד משמעית של המוצר.

1.5.3 תעודת בדיקת הדגם וצילומים של הטובין יישמרו בתיק המוצר.


2. בדיקת דגם

2.1 **תדירות הביצוע:** אחת ל-3 שנים, לכל דגם או משפחת דגמים.

2.2 דגימה: כאשר נדרשת בדיקת דגם מהמשלוח, דוגמים אקראית ממנת דגמים ו/או משפחת דגמים שבמשלוח, לפי טבלה מס' 1 כדלקמן:

טבלה מס' 1

מספר קבלה לפרופיל בדיקה (יח')	גודל מדגם (יח')	דגם הסוללה
1	40	R03,R6S
1	80	,LR03,LR14,LR20,6F22,6LR61 LR6,R14S,R14P,R20S,R20P
1	120	R6P

מכון התקנים הישראלי	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			נספח ש-990 חלק 1
	תאריך: 28.03.2016	בתוקף מיום: 15.07.16	מהדורה: ח'	דף 2 מתוך 3
	הטובין: סוללות ראשוניות.			חתימת המנכ"ל 

2.3 הבדיקות:

2.3.1 תבוצע בדיקת התאמה לכל סעיפי התקן אשר חלה עליהם רשמיות.

2.3.2 ניתן לתת אישור ת"ר לאחר ביצוע הבדיקות שלהלן:

- א. סעיף 4.1- כללי.
- ב. סעיף 4.1.2-מידות לפני פריקה.
- ג. סעיף 4.1.3-הדקים.
- ד. סעיף 4.1.6-סימון.
- ה. סעיף 4.2-ביצועים.
- ו. סעיף 4.2.2-יציבות לאחר פריקה.
- ז. סעיף 4.2.3-בדיקת נזילות-לפני אחסון של 12 חודשים, לאפליקציית הפריקה TOY.
- ח. סעיף 4.201-בדיקת תכולת מתכות כבדות.

2.3.3

בדיקת השלמה ל-תעודה מחו"ל:
כאשר מתקבל דו"ח CB ותעודת CB תקפים למוצר לצורך בדיקת הדגם, ניתן לבצע הכרה בתעודת הבדיקה, לפי נוהל מס' 230.0036 של המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב.
כמו כן תבוצע בדיקת התאמה לסעיפים הבאים:

- א. סעיף 4.1-כללי.
- ב. סעיף 4.1.2-מידות לפני פריקה.
- ג. סעיף 4.1.3-הדקים.
- ד. סעיף 4.1.6-סימון.
- ה. סעיף 4.2-ביצועים.
- ו. סעיף 4.2.2-יציבות לאחר פריקה.
- ז. סעיף 4.2.3-נזילות לפני אחסון.


3. בדיקות חלקיות

3.1 **תדירות ביצוע:** כל משלוח ובהתאם לנוהל מת"י 401.

3.2 **דגימה:** מחלקים את הטובין שבמשלוח למנות, שכל מנה כוללת טובין מדגם אחד ו/או ממשפחת דגמים. נוטלים אקראית מכל מנת דגמים ו/או משפחת דגמים, לפי טבלה מס' 2 כדלקמן:

טבלה מס' 2

מספר קבלה לפרופיל בדיקה (יח')	גודל מדגם (יח')	דגם הסוללה
1	20	R6S,R03
1	40	LR03,LR14,LR20,6F22,6LR61 LR6,R14S,R14P,R20S,R20P
1	60	R6P

מכון התקנים הישראלי	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			נספח ש-990 חלק 1
	תאריך: 28.03.2016	בתוקף מיום: 15.07.16	מהדורה: ח'	דף 3 מתוך 3
	הטובין: סוללות ראשוניות.			חתימת המנכ"ל 

3.3 בדיקת זיהוי: תבוצע בדיקת זיהוי, המוצרים הנבדקים ייבחנו בהשוואה לתיק המוצר ומסמכי הייבוא.

3.4 בדיקות בהתאם לסעיפי התקן הבאים:

- א. סעיף 4.1- כללי.
- ב. סעיף 4.1.2-מידות לפני פריקה.
- ג. סעיף 4.1.3-הדקים.
- ד. סעיף 4.1.6-סימון.
- ה. סעיף 4.2-ביצועים.
- ו. סעיף 4.2.2-יציבות לאחר פריקה.
- ז. סעיף 4.2.3-בדיקת נזילות-לפני אחסון.

3.4.1 ניתן לתת אישור ת"ר לאחר ביצוע הבדיקות בסעיף 3.4 א'-ו' וסעיף ז' לאפליקציית הפריקה TOY.

4 אי התאמה

- 4.1** אי התאמה לאחת מדרישות התקן תחשב כאי התאמה של כל המנה ותחייב תיקון ובדיקת סילוק ליקויים.
- 4.2** במקרה של אי התאמה בבדיקת זיהוי, רשאי מנהל המעבדה להחליט על בדיקת דגם חוזרת, או בדיקת תכונות הקשורות לאי ההתאמה.

5 תנאים מיוחדים

אם נמצאו ליקויים בבדיקה החלקית, רשאי מנהל המעבדה, במשלוח הבא של הטובין, להחליט לבדוק מדגם גדול יותר, או לבדוק תכונות נוספות, הקשורות לתכונות שבהן נמצאה אי ההתאמה.