

900 - נספח ש- 2.15 חלק	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)		מכון
אישורי המעבדה לנספח ש'	מהדורה : ב'	בתוקף מיום : 10.06.2010	התקנים הישראלי
		הטובין : מכשירים ^{שמליים} לחימום נוזלים	

דף זה יצורף לנספחי ש' המוגשים למנכ"ל לאישור. הדף עם החתימות המקוריות, יישמר יחד עם נספח ה - ש' הנושא את החתימה המקורית של המנכ"ל, במשרד מטת האגף.

הדף אינו מהווה חלק מהנספח.

תאריך	חתימה	שם	
30.05.10		מרק גרינברג	הכין :
31.05.10		הלל שכנוביץ	אישר :
איוני צ. אגוזי 10-06-2010		צביקה אגוזי	אישר :
13.6.10	 מנהל איכות ובטיחות מעבדות תעשייה ובניין מכון התקנים הישראלי	גדי גבע	ביקר :

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			נספח ש - 900 חלק 2.15
התקנים	תאריך: 10.06.2010	בתוקף מיום: 10.06.2010	מהדורה: ב'	דף 2 מתוך 2
הישראלי	הטובין: מכשירים חשמליים לחימום נוזלים			

3. בדיקה חלקית

3.1 תדירות ביצוע: כל משלוח

3.2 דגימה: דגימה אקראית של מוצר אחד מכל מנת דגמים או וגם משפחת דגמים במשלוח. ממשפחה יש לבחור דגם, שעדיין לא נבדק, או שעבר הזמן הארוך ביותר מאז הבדיקה הקודמת.

3.3 הבדיקות

3.3.1 **בדיקת זיהוי**: מוצר שנבחר ייבחן לעומת תיק המוצר על מנת לקבוע אם הוא זהה לפרטי הדגם שאושר בבדיקת הדגם האחרונה ונמצאים בתיק המוצר.

3.3.2 **בדיקות**: המוצר ייבדק להתאמה לסעיפי ת"י 900 חלק 2.15 הבאים:

- א. סעיף 7 – סימון והוראות (למעט סעיף 7.14 של ת"י 900 חלק 1)
- ב. סעיף 8 – הגנה מפנה גישה לחלקים חיים
- ג. סעיף 10 – הספק מבוא וזרם
- ד. סעיף 15.102 – בדיקת עמידות המחבר ברטיבות (בקומקום עם
- בסיס נפרד בלבד)
- ה. סעיף 16 – זרם דלף וחוזק חשמלי
- ו. סעיף 20 – יציבות וסיכונים מכניים
- ז. סעיף 24 – רכיבים (זיהוי רכיבים בלבד
- ח. סעיף 25 – חיבור לזינה ופתילים חיזוניים
- ט. סעיף 27 – אמצעי הארקה

3.4 אי התאמה

3.4.1 אי התאמה לאחת מדרישות התקן, תחשב כאי התאמה של כל המנה ותחייב תיקון ובדיקת סילוק ליקויים.

3.4.2 במקרא של אי התאמה בבדיקת זיהוי, רשאי מנהל המעבדה להחליט על בדיקת דגם חוזרת או בדיקת תכונות הקשורות לאי התאמה

4. תנאים מיוחדים

4.1 אם נמצאו ליקויים בבדיקה החלקית, רשאי מנהל המעבדה, במשלוח הבא של טובין, להחליט לבדוק מדגם יותר גדול, או לבדוק תכונות נוספות, הקשורות לתכונות שבהן נמצאה אי התאמה.