

נספח ש-900 חלק 2.74	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)			מכון
	אישורי המעבדה לנספח ש'	מהדורה: ב'	בתוקף מיום: 29.11.2009	תאריך: 29.11.2009
הטובין: מחממים חשמליים לחימום בטבילה				

דף זה יצורף לנספחי ש' המוגשים למנכ"ל לאישור. הדף עם החתימות המקוריות,
ישמר יחד עם נספח ה – ש' הנושא את החתימה המקורית של המנכ"ל, במשרד
מטה האגף.

הדף אינו מהווה חלק מהנספח.

תאריך	חתימה	שם	
29.11.09		מרק גרינברג	ערך:
29.11.09		הלל שכנוביץ	אשר:
אינג' צ. אגוזי 29-11-2009		צבי אגוזי	אישר:
		גדי גבע	ביקר:

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)		
התקנים	תאריך: 29.11.2009	בתוקף מיום: 29.11.2009	מהדורה: ב'
הישראלי	הטובין: מחממים חשמליים מיטלטלים לחימום בטבילה		
	נספח ש - 900 חלק 2.74		
	דף 1 מתוך 2 חתימת המנכ"ל		

1. כללי

1.1 תחום הנספח

1.1.1 בנספח זה לנוהל מת"י 401, מפורטות הוראות לביצוע בדיקות מחממים חשמליים מיטלטלים לחימום בטבילה (להלן-הטובין), שבדיקתם נדרשת לפי הוראות "צו יבוא חופשי" (להלן - הצו). כן מפורטות בנספח זה ההנחיות והתנאים למתן אשור ת"ר.

1.1.2 אם יש ניגוד בין ההוראות, הכלולות בנוהל מת"י 401, לבין ההוראות שבנספח זה, יחולו ההוראות שבנוהל מת"י 401.

1.1.3 פריט המכס של טובין אלה הוא: 85.16.1039

1.2 מסמכים ישימים

1.2.1 ת"י 900 חלק 2.74 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה.

1.2.2 נוהל מת"י 401 - בדיקת טובין מיובאים.

1.3 סיווג לקבוצות

הטובין שניספח זה חל עליהם, מסווגים לקבוצת המוצרים שניתן לזהות בהם שינויים בצורה פשוטה יחסית, בבדיקה חזותית.

1.4 הגדרת דגם ומשפחת דגמים

1.4.1 **דגם:** כדגם אחד ייחשבו מוצרים מאותו סוג בעלי הספק שווה, בעלי תכן זהה, בעלי מבנה זהה, בעלי רכיבים קריטיים זהים, בעלי כינוי דגם זהה, שיוצרו ע"י יצרן אחד באתר ייצור אחד.

1.4.2 **משפחה:** כמשפחת דגמים ייחשבו דגמים זהים, הנבדלים זה מזה בהספק ו/או בעיצוב, בלבד.

1.5 תיק מוצר

הגדרת תיק המוצר - כמפורט בנוהל מת"י 401.
בתעודת בדיקה של הדגם יירשם תאור מלא וחד משמעי של המוצר, הכולל את כל פרטי הסימון המופיעים לפי סעיף 7.1 של התקן ואת רשימת הרכיבים העיקריים. במידת הצורך תצורפנה תמונות.

2. בדיקת דגם

2.1 **תדירות הביצוע:** אחת לחיי הדגם או אחת לארבע שנים, המוקדם מבין השניים.

2.2 **דגימה:** (כאשר נדרשת בדיקת דגם של המוצר שבמשלוח): דגימה אקראית של 2 מכשירים ממנת דגמים או ממשפחת דגמים ממשלוח מסוים.

2.3 **הבדיקות:** בדגם אחד ייבדקו כל סעיפי התקן, אשר חלה עליהם הרשמיות. אם נדגמו דגמים נוספים במשפחת דגמים, דגמים אלו ייבדקו להתאמה לסעיפי התקן, שתוצאות הבדיקה בהם יכולות להיות שונות מתוצאות בדיקת דגם המייצג.

מכון	תנאים מיוחדים לבדיקת טובין מיובאים (נוהל מת"י 401)		
התקנים	תאריך: 29.11.2009	בתוקף מיום: 29.11.2009	מהדורה: ב'
הישראלי	הטובין: מחממים חשמליים מיטלטלים לחימום בטבילה		
	דף 2 מתוך 2	נספח ש - 900 חלק 2.74	
	חתימת המנכ"ל סגן		

3. בדיקה חלקית

3.1 תדירות ביצוע: כל משלוח

3.2 דגימה: דגימה אקראית של מוצר אחד מכל מנת דגמים או וגם משפחת דגמים במשלוח. ממשפחה יש לבחור דגם, שעדיין לא נבדק, או שעבר הזמן הארוך ביותר מאז הבדיקה הקודמת.

3.3 הבדיקות

3.3.1 **בדיקת זיהוי:** מוצר שנבחר ייבחן לעומת תיק המוצר על מנת לקבוע אם הוא זהה לפרטי הדגם שאושר בבדיקת הדגם האחרונה ונמצאים בתיק המוצר.

3.3.2 המוצר יבדק להתאמתו לסעיפים הבאים של התקן הישראלי 900 חלק 2.74:

- א. סעיף 7 – סימון והוראות (למעט סעיף 7.14 של ת"י 900 חלק 1)
- ב. סעיף 8 – הגנה מפנה גישה לחלקים חיים
- ג. סעיף 10 – הספק מבוא וזרם
- ד. סעיף 16 – זרם דלף וחוזק חשמלי
- ה. סעיף 19 – פעולה בתנאים חריגים
- ו. סעיף 24 – רכיבים (זיהוי רכיבים בלבד)
- ז. סעיף 25 – חיבור לזינה ופתילים חיצוניים.
- ח. סעיף 27 – אמצעי הארקה

3.4 אי התאמה

3.4.1 אי התאמה לאחת מדרישות התקן, תחשב כאי התאמה של כל המנה ותחייב תיקון ובדיקת סילוק ליקויים.

3.4.2 במקרא של אי התאמה בבדיקת זיהוי, ראשי מנהל המעבדה להחליט על בדיקת דגם חוזרת או בדיקת תכונות הקשורות לאי התאמה

4. תנאים מיוחדים

4.1 אם נמצאו ליקויים בבדיקה החלקית, ראשי מנהל המעבדה, במשלוח הבא של טובין, להחליט לבדוק מדגם יותר גדול, או לבדוק תכונות נוספות, הקשורות לתכונות שבהן נמצאה אי התאמה.