



אזהרה חמורה להורי פעוטות ותינוקות

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת מבקש להזהיר את ציבור הצרכנים מפני שימוש במוצרי תינוקות ופעוטות מדגמים שונים שעלולים לסכן אותם והמסומנים "U.P.C. BABY" מוצרי תינוקות מתקדמים".

מכון התקנים בדק את המוצרים שיובאו ע"י חברת "יו.פי.סי אינטרנשיונל בע"מ", מצא שאינם מתאימים לתקנים ישראלים רשמיים בליקויים חמורים והורה ליבואן להשמידם בהתאם לנוהלים. חברת "יו.פי.סי אינטרנשיונל בע"מ" הודיע למכון התקנים כי בתאריך 23/02/13 נפרץ מחסניה ונגנבו ממנו המוצרים טרם השמדתם.

להלן פירוט דגמי המוצרים לתינוקות ופעוטות, אשר בהיותם בלתי מתאימים לתקנים החלים עליהם עלולים להוות סכנה לבטיחותם ובריאותם של תינוקות ופעוטות ויש להימנע מראש מלהשתמש בהם בכל דרך ו/או צורת שימוש. חלק של המוצרים אף סומנו "נבדקו ומתאימים לתקן ישראלי".

בקבוקים פלסטיק לתינוק 125 מ"ל עם פטמת סיליקון מדגם M 074 נכשלו בתכולת חומרים נדיפים (רעילות)



מינהל תקינה
משרד התמ"ת



בקבוקים פלסטיק לתינוק 220 מ"ל עם פטמת סיליקון מדגם 35060 נכשלו בתכולת חומרים נדיפים (רעילות)



עמוד 2 מתוך 5



מינהל תקינה
משרד התמ"ת



**מוצצי סיליקון מדגם 6219
נכשלו בבדיקת הולם ובדרישת שלמות המוצץ (עלולים להתפרק
ולהוות סכנת חנק ופציעה)**



**מחזיקי מוצץ מדגם 3534 (לפעמים ארוז יחד עם מוצץ מדגם 6219)
מזוהה גם כקליפס שרשרת חיות למוצץ מק"ט 5507
נכשלו בבדיקת חוזק פתיחת המחברים ומכילים חודים ומתכות
(עלולים להתפרק ולהוות סכנת חנק ופציעה)**

עמוד 3 מתוך 5



מינהל תקינה
משרד התמ"ת



**כפיות סיליקון עם ידית מפלסטיק לתינוקות
נכשלו בבדיקת עיוות לאחר מגע עם תחליף מזון (עלולות להתפרק
ולהוות סכנת חנק ופציעה)**



עמוד 4 מתוך 5



מינהל תקינה
משרד התמ"ת



אין, כאמור, לרכוש מוצרים אלו ואין להשתמש בהם בכל דרך ו/או צורת שימוש. במידה ונרכשו יש להפסיק שימוש בהם לאלתר ולהחזירם לחברת יו. פי. סי. לכתובת: רח' המלאכה 18 ת"ד 2434 רעננה 43654, טלפון 09-7414131.

למידע נוסף ובירור הפרטים ניתן לפנות למינהל הממונה על התקינה - בטלפון 02-6662295/6 או בדואר אלקטרוני tkina@moital.gov.il.