



מספר הנת"מ 129-1 חלק 1 תאריך אישור: 30.04.19 עמוד 1 מתוך 3	שם התקן: מטפים מטלטלים: תחזוקה	תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1. תחום

מסמך זה קובע את התנאים המיוחדים שחברה המתחזקת מטפים מטלטלים (להלן - היצרן) והמעוניינת לקבל אישור התעדה לתחזוקת מטפים מטלטלים חייבת לעמוד בהם.

2. תנאים כלליים

נוסף לתנאים מיוחדים אלה, על היצרן לעמוד גם בתנאים הכלליים למתן ההיתר, המפורטים במסמך ת"ת 1 ובמסמך ת"ת 129 חלק 1: "דרישות ממערכת איכות בשירותי תחזוקה למטפים מטלטלים"

3. התאמה לתקן

היצרן ינקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת להבטיח, שהמטפים המטלטלים המתחזקים על ידו יתאימו לכל דרישות התקן הישראלי ת"י 129 חלק 1 (תקן רשמי) או כל תקן אחר שיקבע תחתיו המכון.

4. בדיקות ופעולות הנערכות על ידי בא - כוח המכון

נוסף לאמור בתנאים הכלליים למתן ההיתר (מסמך ת"ת 129 חלק 1) יבוצעו על ידי בא - כוח המכון פעולות אלה:

4.1 **בדיקות מלאות** – לא יבוצעו.

4.2 **בדיקות חלקיות** – בדיקות חלקיות יערכו כדלקמן:

בדיקות התאמה של אבקת הכיבוי לדרישות הסעיפים הבאים בתקן הישראלי ת"י 1022 חלק 1 – "כיבוי אש: אמצעי כיבוי אש – דרישות לאבקות כיבוי אש (למעט אבקות מדרגה ד)":

סעיף 7 - תכולת החומר הפעיל בלבד

סעיף 12 - תכולת הלחות

הבדיקה תבוצע פעם בשנה לאבקה שתוצא מתוך מטפה שידגם אקראית אצל היצרן או אצל אחד מלקוחותיו.

מחליף מסמך* נת"מ 129-1 חלק 1 מאוקטובר 2006	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
--------------------------------------------------	---------------------	---------------



מספר הנת"מ 1-129 חלק 1 תאריך אישור: 30.04.19 עמוד 2 מתוך 3	שם התקן: מטפים מטלטלים: תחזוקה	תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

4.3 מבדקים ומערכת איכות:

4.3.1 **בחינות תהליך -** מבדק אצל היצרן לצורך בחינת תהליכי התחזוקה ובחינת המוצרים יערכו 4 פעמים בשנה.

4.3.2 מבדקי איכות:

4.3.2.1 מערכת האיכות תתאים לתקן ISO 9001, ותהיה מאושרת על ידי מכון התקנים או כל גוף הסמכה בינ"ל.

או

4.3.2.1 מערכת האיכות תתאים לנוהל מת"י 005 (יבוצעו מבדקים כל 6 חודשים)

4.4 בדיקות ומבדקים נוספים

חלו שינויים בתהליכי התחזוקה כאמור בסעיף 6 של ת"ת 1, נתגלו ליקויים במוצר, או נתגלו חריגות אחרות מהתנאים למתן ההתעדה, יטופל הנושא לפי הנדרש בנוהל 007- "כללים להפעלת מערכת תו תקן".

4.5 הקלות

4.5.1 ליצרן בעל התעדה ל-ISO 9001, ובמשך שנת עבודה אחרונה דוחות מבדקי התהליך היו בציון "מתאים" ובבדיקות המוצר לא נמצאו ליקויים - יוקטן מספר מבדקי התהליך ל-2 בשנה.

בדיקות אחרי ההקלות	בדיקות לפני ההקלות	סעיף	הבדיקה	
2 בשנה	4 בשנה	4.3.1	בחינת תהליך	4.3.2

נספח ב' להסכם	מכון התקנים הישראלי	מחליף מסמך* נת"מ 1-129 חלק 1 מאוקטובר 2006
---------------	---------------------	--------------------------------------------------



מספר הנת"מ 1-129 חלק 1 תאריך אישור: 30.04.19 עמוד 3 מתוך 3	שם התקן: מטפים מטלטלים: תחזוקה	תנאים מיוחדים לפיקוח על יצרנים
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

4.5.2 ליצרן ותיק בעל מערכת איכות המתאימה לנוהל מת"י 005, שבמשך 3 שנים האחרונות ברציפות לא נמצאו ליקויים במוצרים והמוצרים לא עברו שינויים, יוקטן מספר מבדקי התהליך ל 2 בשנה.

בדיקות אחרי ההקלות	בדיקות לפני ההקלות	סעיף	הבדיקה	
2 בשנה	4 בשנה	4.3.1	בחינת תהליך	4.3.2

4.5.3 היה והיצרן ייכשל במבדק תהליך ויקבל ציון "טעון שיפור" או "לא מתאים" או שיכשל בבדיקות המעבדה וימצא ליקוי חמור או קריטי במוצר, יטופל לפי הנדרש בנוהל 007- "כללים להפעלת מערכת תו תקן".

5. סימון בתו תקן

- 5.1 הסימון יעשה כחלק מתווית סימון התחזוקה של היצרן על גבי המטפים :
- 5.2 בתווית יצויין: "תחזוקת מטפים מטלטלים לפי ת"י 129 חלק 1, מס' היתר _____".
- 5.3 היצרן מתחייב להפסיק לציין על התווית את הנוסח המופיע בסעיף ב' לעיל אם וכאשר יבוטל ההיתר.

מחליף מסמך* נת"מ 1-129 חלק 1 מאוקטובר 2006	מכון התקנים הישראלי	נספח ב' להסכם
--------------------------------------------------	---------------------	---------------